

Op de kaart staan meer bomen die geveld worden dan in de aanvraag. Die bomen zijn kapvergunningsvrij.

Plaats	Object	Boomsoort	aantal	doorsnee in cm	omtrek in cm	Boomveiligheid	Opmerking
						Zorgplicht	
Ane	Berkterondweg	els	1	70	219,8	Holten Stamschade Overmatig dood hout Anders (zie opmerking)	boom is nagenoeg dood, stam laten staan i.v.m. spechtengaten!!
Ane	De Vaart	els	1	40	125,6	Overmatig dood hout Anders (zie opmerking)	boom voor meer dan de helft dood.
Ane	De Vaart	beuk	1	45	141,3	Stamschade Zwam op de stam Anders (zie opmerking)	verticale wond, met wit en bruinrot, 45 cm diep,
Ane	De Veldkamp	eik	1	35	109,9	Overmatig dood hout Anders (zie opmerking)	instervende boom, boom is in slechte conditie!
Ane	De Veldkamp	eik	1	70	219,8	Stamschade Kroonschade Anders (zie opmerking)	Bliksem inslag, bast laat los,
Ane	Korte Slagenweg	es	1	40	125,6	Zwam op stamvoet Anders (zie opmerking)	witrot aan wortelgestel en essentaksterf ziekte!
Ane	Kuilenweg	es	1	40	125,6	Overmatig dood hout Anders (zie opmerking)	essentaksterf ziekte 50% dood,
Anerveen	Slagenweg	eik	1	40	125,6	Holten Ingerotte snoeiwonden Anders (zie opmerking)	boom is breukgevaarlijk!! doordat er holtes tegenover elkaar zitten, en zijn ingerot.
Anerveen	Slagenweg	eik	1	70	219,8	Ingerotte snoeiwonden	40 cm diepe ingerote snoeiwond.
Balkbrug	De Kolonie 12	populier	9	85	266,9		staan ten westen langs de N46, andere bomen worden ook geveld, daardoor andere windbelasting en dat langs de autoweg, is het beter om bomen te vellen
Balkbrug	De Bonkelaar 22	beuk	2	45	141,3		naast het huis 2e en 4e boom, te veel overlast.
Balkbrug	De Maat	eik	1	45	141,3	Overmatig dood hout	de kroon is 60% dood
Balkbrug	Hoogeveenseweg	eik	1	55	172,7	Kroonschade Overmatig dood hout Anders (zie opmerking)	matige blad bezetting.dood hout,70% kroon is dood
Balkbrug	Regentenlaan	beuk	1	120	376,8	Overmatig dood hout	slechte conditie, boom gaat dood,
Bergentheim	Rauwbloksweg 2	eik	1	50	157		boom staat op stam, overkant weg, ca 23e boom richting noord westen.
Bergentheim	Dennenweg	berk	1	40	125,6	Holten Overmatig dood hout Anders (zie opmerking)	spechten gaten in stam, dik doodhout.

De Krim	Horstras wijk 3c	eik	1	35	109,9		kroon uitgebroken, boom half dood.
De Krim	Lutteresweg	eik	1	50	157	Stamvoetschade Overmatig dood hout Anders (zie opmerking)	boom heeft geen toekomst perspectief.
De Krim	Lutteresweg	esdoorn	1	83	260,62	Stamschade Kroonschade Overmatig dood hout Anders (zie opmerking)	bliksem inslag,
Dedemsvaart	Drogteropslagen	eik	1	60	188,4	Overmatig dood hout Anders (zie opmerking)	matige conditie
Dedemsvaart	Hoofdvaart	es	1	40	125,6	Essentaksterfte	matige conditie
Dedemsvaart	Hoopmansveenweg	eik	1	32	100,48	Holten Stamvoetschade Anders (zie opmerking)	diepe holte stamvoet meer dan 60% van diameter.
Dedemsvaart	Langejacht	eik	1	35	109,9	Holten Stamvoetschade Ingerotte snoeiwonden Zwam op stamvoet Zwam op de stam	tonderzwam
Dedemsvaart	Langejacht	eik	1	35	109,9	Holten Stamschade Zwam op stamvoet Anders (zie opmerking)	tonderzwam
Dedemsvaart	Lepelaarweg 60	berk	3	40	125,6		2 matige conditie, door 3 te vellen geef ja anderen weer meer ruimte.
Dedemsvaart	Lijsterstraat 37	kers	1	40	125,6		slechte conditie
Dedemsvaart	Ommerkanaal	es	1	55	172,7	Zwam op de stam, essentaksterfte	
Dedemsvaart	Otterswijk	es	1	50	157	Overmatig dood hout, essentaksterfte	slechte conditie
Dedemsvaart	Otterswijk	esdoorn	1	33	103,62	Holten Stamvoetschade Stamschade	slechte conditie
Dedemsvaart	Parklaan	eik	1	60	188,4	Scheefstand Anders (zie opmerking)	boom staat los gezien de grondslag (laatste storm) staat er slecht bij blad bezetting 20%
Dedemsvaart	Rollepaal	es	1	35	109,9		essen taksterfte ziekte.
Dedemsvaart	Rollepaal	es	1	35	109,9		essen taksterfte ziekte.
Dedemsvaart	Sperwerweg	eik	1	60	188,4	Stamvoetschade Kroonschade Overmatig dood hout Groeiplaats veranderd	slechte conditie

Dedemsvaart	Stegerensallee	es	1	35	109,9	Essentaksterfte	slechte conditie
Dedemsvaart	Stegerensallee	es	1	35	109,9	Essentaksterfte	slechte conditie
Dedemsvaart	Stegerensallee	eik	1	57	178,98	Anders (zie opmerking)	boom is door bliksem getroffen. bast voor 60% rond stam los.
Dedemsvaart	Stegerensallee	eik	1	50	157	Plakoksels Anders (zie opmerking)	boom heeft zware plakoksel, voor bijna de helft van totale kroon.
Dedemsvaart	Stegerensallee 17	eik	1	35	109,9		door bliksem geraakt.
Den Velde	Zwolseweg 1	eik	1	85	266,9		boom komt met de stam in het rijprofiel van vrachtauto's en landbouwvoertuigen.
Gramsbergen	Burgemeester van Riemsdijkstraat 1 en 5	iep	2	35	109,9		halve kroon dood, iepenziekte
Gramsbergen	Hardenbergerweg	berk	1	35	109,9	Stamschade Ingerotte snoeiwonden Anders (zie opmerking)	zware tak van stam gescheurd, spechten gaten maken de boom instabiel.
Hardenberg	Baalder-Esch	eik	1	70	219,8		staat te dicht op de garage/carport, door dikte groei en wind wordt dat beschadigt.
Hardenberg	Binnenhof	acacia	1	60	188,4		Met regulier onderhoud deze boom vellen. Boom geeft buitensporig veel wortelopdruk overlast bij aanwonende (is al kort gesloten met bewoner)
Hardenberg	Brinkberg	acacia	1	40	125,6		toegezegd om te vellen nav melding worteluitlopers
Hardenberg	Brinkberg	acacia	1	40	125,6		toegezegd nav melding wortelopslag
Hardenberg	Brinkberg	els	1	45	141,3	Holten Overmatig dood hout Anders (zie opmerking)	boom heeft verschillende ingerotte spechten gaten. boom
Hardenberg	Dr. Albert Schweitzerlaan	kers	1	40	125,6	Zwam op stamvoet Anders (zie opmerking)	tonderzwam op stamvoet, bruinrot achterzijde, half door de stam.
Hardenberg	Dr. Albert Schweitzerlaan	eik	1	90	282,6	Scheuren Plakoksels Anders (zie opmerking)	plakoksel (tak 40 cm) staat open, staat langs fietspad.
Hardenberg	Dr. Albert Schweitzerplein	acacia	1	50	157	Overmatig dood hout Anders (zie opmerking)	bast laat los.
Hardenberg	Frits de Zwerverlaan	amerikaanse eik	1	70	219,8	Holten Zwam op stamvoet Overvloedig stamschot	
Hardenberg	Henri Dunantlaan	es	1	45	141,3	Overmatig dood hout Anders (zie opmerking)	essen taksterfziekte,
Hardenberg	Hessenweg	es	1	40	125,6	Overmatig dood hout Anders (zie opmerking)	essentaksterfziekte. boom is voor 50% dood.
Hardenberg	Hofweg	kastanje	1	43	135,02	Overmatig dood hout Anders (zie opmerking)	kastanje ziekte, in vergevorderd stadium.
Hardenberg	Hondsdrif 2	els	1	35	109,9		te veel wortel overlast en lindebomen nemen kroonruimte over. Boom dichtst bij carport.

Hardenberg	J. Vermeerstraat	eik	1	88	276,32	Overmatig dood hout Anders (zie opmerking)	boom is voor meer dan 50% dood, bast laat los.
Hardenberg	Kerkpad	peer	1	35	109,9	Holten Ingerotte snoeiwonden Anders (zie opmerking)	boom heeft spechtengat op 4,5 m hoogte. diep 15 cm.
Hardenberg	Lage Doelen 2	kastanje	1	110	345,4		boom achter school tegen fietsenhok aan, kastanjabloedingsziekte.
Hardenberg	Meester Westerhofdijk	eik	1	55	172,7	Aantasting houtboorders Zwam op de stam Overmatig dood hout Anders (zie opmerking)	aantasting wilgenhoutrups. bast laat los, en vermoedelijk honingzwam!
Hardenberg	Meester Westerhofdijk	els	1	40	125,6		met regulier snoei boom vellen
Hardenberg	Meester Westerhofdijk	eik	1	50	157		boom vellen als we er komen met reguliere snoei. is mr. Hoogeveen gemeld nav zijn melding.
Hardenberg	Meester Westerhofdijk	els	1	50	157	Holten Anders (zie opmerking)	holte op 1 m hoogte 30 cm diep,
Hardenberg	Nieuwe Burgerkampweg	es	1	40	125,6	Overmatig dood hout, essentaksterfte	
Hardenberg	Ondermaat	els	1	45	141,3	Holten Stamschade Overmatig dood hout Anders (zie opmerking)	boom is voor 50% dood,
Hardenberg	Oude Rheezerweg	berk	1	57	178,98	Holten Stamschade Anders (zie opmerking)	holte gesteltak noord-oost zijde. ingerote hoofd wortel trekzijde. holte onder stamvoet meer dan 60 cm !
Hardenberg	Paasberg	acacia	1	55	172,7	Overmatig dood hout Anders (zie opmerking)	boom is voor 50% dood.
Hardenberg	Rodedijk	els	1	40	125,6	Holten Stamschade Anders (zie opmerking)	stamvoet/stam, bijna volledig door gerot,
Hardenberg	Singelberg	acacia	1	35	109,9	Holten Ingerotte snoeiwonden Anders (zie opmerking)	2 holten en scheur in stam op 4 m hoogte.
Hardenberg	Singelberg	fijnspar	1	40	125,6		vellen, toegezegd nav melding, Achterzijde
Hardenberg	Weidehof	acacia	1	60	188,4	Stamschade Anders (zie opmerking)	verdikking op 1.80 m hoogte.
Hardenberg	Zonnelaan	amerikaanse eik	1	85	266,9	Overmatig dood hout Anders (zie opmerking)	boom is voor meer dan 50% dood. vergiftiging roundup?
Kloosterhaar	Randweg	kers	1	45	141,3	Overmatig dood hout Anders (zie opmerking)	boom is geringd,

Lutten	Anerweg-Zuid	eik	1	110	345,4	Zwam rond de boom Zwam op stamvoet Overmatig dood hout Anders (zie opmerking)	eikenhaas gesignaleerd in 11/2017 13-12-2017 nader onderzoek geeft geen zwakke wortels aan, maar weinig hoop voor de toekomst. Waarschijnlijk minder dan 6 jaar. jaarlijkse controle. mieren kolonie bij wortelaanzetten aangetroffen! Tijdens reguliere snoeironde vellen.
Lutten	De Haarweg	eik	1	50	157	Holten Stamvoetschade Zwam op de stam	verdikte stamvoet, met ingerotte stamwond, waar een diepe holte(30cm) en zwam in zit
Lutten	De Haarweg	eik	1	60	188,4	Overmatig dood hout Anders (zie opmerking)	kwijnende boom, geen toekomst perspectief.
Lutten	De Haarweg	eik	1	50	157	Holten Ingerotte snoeiwonden Zwam op de stam Anders (zie opmerking)	diepe ingerotte snoeiwond onder takaanzet,gevaar van afscheuren zware arm!!
Lutten	Dedemsvaartseweg-Zuid	es	1	75	235,5	Holten Stamschade Anders (zie opmerking)	holte stamwond 35 cm, breukgevaarlijk gesteltak!
Lutten	Dedemsvaartseweg-Zuid	es	1	75	235,5	Holten Stamschade Ingerotte snoeiwonden Anders (zie opmerking)	boom heeft diepe holte 1,50 m hoogte, hier in huist een mieren kolonie.
Lutten	Kiezelweg	eik	1	45	141,3	Holten Stamschade Ingerotte snoeiwonden	diepe in gerote stamvoetwond 35cm diep.
Lutten	Kiezelweg	eik	1	60	188,4	Scheefstand Holten Stamvoetschade Anders (zie opmerking)	boom heeft holte, bijna dwars door de boom heen.
Lutten	Semmelinksdijk	amerikaanse eik	1	55	172,7	Overmatig dood hout Anders (zie opmerking)	kroon is voor meer dan 50% dood.
Marienberg	Kloosterdijk	eik	1	55	172,7	Overmatig dood hout Anders (zie opmerking)	kroon is voor 50% dood.
Marienberg	Kloosterdijk	beuk	1	55	172,7	Ingerotte snoeiwonden Anders (zie opmerking)	2 ingerotte snoeiwonden, bijna dwars door de stam heen.
Marienberg	Kloosterdijk	beuk	1	60	188,4	Holten Ingerotte snoeiwonden Overmatig dood hout Anders (zie opmerking)	insterfende kroon,
Radewijk	Radewijkerweg	eik	1	75	235,5	Zwam op stamvoet	zwam op stam-voet. bij prikken 65 cm pen in stam!

Rheezerveen	Rheezerveenseweg 9i	eik	1	60	188,4		Vrachtauto's en trekkers kunnen moeilijk de draai naar het bedrijf maken. Rechtse Boom naast inrit als je de inrit in kijkt. Westelijke inrit+
Rheezerveen	Rheezerveenseweg	eik	1	50	157	Aantasting houtboorders	aantasting wilgenhoutrups,
Sibculo	Tachtig Bunderweg	eik	1	45	141,3	Stamvoetschade Aantasting houtboorders Anders (zie opmerking)	ernstige aantasting (actief) wilgenhoutrups, rond de stam.